

instructions for barcode readers

HD-S90



Baudrate 1200 Bits

Baud rate 1200 bits



Baudrate 2400 Bits

Baud rate 2400 bits



Baudrate 4800 Bits

Baud rate 4800 bits



Baudrate 9600 Bits

Baud rate 9600 bits



Baudrate 19200 Bits

Baud rate 19200 bits



Baudrate 38400 Bits

Baud rate 38400 bits



1 Stoppbit

1 Stop bit



2 Stoppbit

2 Stop bit



KEINE Parität eingestellt

NONE parity set



ODD Parität eingestellt

ODD parity set



GERADE Parität eingestellt

EVEN parity set



MARK-Parität eingestellt

MARK parity set



SPACE-Paritätsmenge

SPACE parity set



KEINE Handshake

NONE handshaking



XON / OFF-Handshake

XON/OFF handshaking



RTS/CTS handshaking

RTS/CTS handshaking



ACK / NAK-Handshake

ACK/NAK handshaking



Händeschütteln für 2 Sekunden

Handshaking for 2 seconds



Handshake für 5 Sekunden

Handshaking for 5 seconds



Hohe Übertragung

High transmission



Langsame Übertragung

Slow transmission

