

instructions for barcode readers

HD610A



Werkseinstellungen zurückgesetzt

Factory reset



Schnittstelle USB virtuelle COM

Interface USB Virtual COM



Add Enter Suffix

Add Enter Suffix



Abbrechen

Cancel Enter



Dauermodus eingeschaltet

Continuous mode on



Manual mode

Manual mode



Ton an

Sound on



Ton aus

Sound off



Baudrate 115200 Bit

Baud rate 115200 bits



Baudrate 9600 Bits

Baud rate 9600 bits

