

# instructions for barcode readers

---

**HD610A**



# Ripristino delle impostazioni di fabbrica

## Factory reset



# Interfaccia USB virtuale COM

## Interface USB Virtual COM



## Aggiungi Inserisci suffisso

Add Enter Suffix




## Annulla Enter

Cancel Enter




## **Modalita continua attiva**

**Continuous mode on**



# Modalita manuale

## Manual mode



**Suono acceso**

**Sound on**





## Audio Disattivato

Sound off



# Velocita di trasmissione 115200 bit

**Baud rate 115200 bits**



## **Velocita di trasmissione 9600 bit**

**Baud rate 9600 bits**

