

instructions for barcode readers

HD610A



Przywrócenie ustawień fabrycznych

Factory reset



Interfejs USB wirtualny COM

Interface USB Virtual COM



Ustaw suffix Enter

Add Enter Suffix




Usú Enter

Cancel Enter



Tryb ciągły włączony

Continuous mode on



Tryb ręczny

Manual mode



Dźwięk włączony

Sound on



Dźwięk wyłączony

Sound off



Szybkość transmisji 115200 bitów

Baud rate 115200 bits



Szybkość transmisji 9600 bitów

Baud rate 9600 bits

