

instructions for barcode readers

HD610A




Fabriksåterställning

Factory reset



Gränssnitt USB Virtual COM

Interface USB Virtual COM



Lägg till Enter Ändelse

Add Enter Suffix



Avbryt Ange

Cancel Enter



Kontinuerligt läge på

Continuous mode on





Manuellt läge

Manual mode



Ljud på

Sound on



Ljud av

Sound off



Baudhastighet 115200 bitar

Baud rate 115200 bits



Baudhastighet 9600 bitar

Baud rate 9600 bits

